

WARD A		
SR NO	BUILDING NAME	TAC RESULT
१	सत्यम महल सोसायटी	सदर इमारतीचे दुरुस्ती यापूर्वीच केलेली असल्याचे आढळून आले. तांत्रिक समितीला इमारतीच्या डॅमेजर बाबत दिसून आले नाही. सबब ज्या ऑडीटरच्या देखरेखीखाली इमारत दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्या स्ट्रक्चरल ऑडीटर कडून इमारतीच्या स्टॅबिलिटी बाबत प्रमाणित करून घ्यावे.
२	कांता अपार्टमेंट	सदर इमारतीचे दुरुस्ती यापूर्वीच केलेली असल्याचे आढळून आले. तांत्रिक समितीला इमारतीच्या damages दिसून आले नाही. सबब ज्या ऑडीटरच्या देखरेखीखाली इमारत दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्या स्ट्रक्चरल ऑडीटर कडून इमारतीच्या स्टॅबिलिटी व इमारतीच्या life span बाबत प्रमाणित करून घ्यावे.
३	मातृछाया अपार्टमेंट	सदर इमारतीचे दुरुस्ती यापूर्वीच केलेली असल्याचे आढळून आले. तांत्रिक समितीला इमारतीच्या डॅमेजर बाबत दिसून आले नाही. सबब ज्या ऑडीटरच्या देखरेखीखाली इमारत दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्या स्ट्रक्चरल ऑडीटर कडून इमारतीच्या स्टॅबिलिटी बाबत प्रमाणित करून घ्यावे. सदर इमारतीलगत असलेले शौचालय त्वरीत तोडण्यात यावे असे बिल्डकेअर कन्सल्टंट यांनी नमुद केले आहे. त्याप्रमाणे सदर इमारतीलगत असलेले शौचालय त्वरीत तोडण्यात यावे.

WARD C		
SR NO	BUILDING NAME	TAC RESULT
१	इस्माईल मंजिल,मनसूरी नगर, गोपचारपाडा	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटनुसार सदर मिळकत / बांधकाम धोकादायक असून सी-१. (अती धोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे.
२	गंगनगिरी अपार्टमेंट ए व बी	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटनुसार सदर मिळकत / बांधकाम धोकादायक असून सी-१. (अती धोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे

WARD D		
SR NO	BUILDING NAME	TAC RESULT
१	तानिया मोनार्क सी.एच.एस.लि.	सदर इमारतीचे दोन्ही AUDITORS यांनी सादर केलेले रिपोर्ट्स व त्यातील निष्कर्ष लक्ष्यात घेता व पाहणी करताना आढळून आलेल्या बाबी लक्ष्यात घेता, तांत्रिक सल्लागार समितीच्या एकमताने असे ठरविण्यात येते की सदर इमारत सी २-ए (इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे) या प्रवर्गात येते. सदर इमारतीची आवश्यक दुरुस्ती तत्काळ सुरु करून 3 महिने इतक्या कालावधी पर्यंत सदर इमारतीचे STABILITY CERTIFICATE व त्याचे LIFESPAN बाबत चे प्रमाणपत्र STRUCTURAL AUDITOR मार्फत सादर करावे.

WARD E		
SR NO	BUILDING NAME	TAC RESULT
१	ओम नमःशिवाय अपार्ट	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटनुसार सदर मिळकत / बांधकाम धोकादायक असून सी-१ (अतीधोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे.
२	ओमकार अपा. ए व बी	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटनुसार सदर मिळकत/बांधकाम धोकादायक असून सी-१. (अती धोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे.
३	चावरे बिल्डींग	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटनुसार सदर मिळकत / बांधकाम धोकादायक असून सी-१. (अती धोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे
४	कौसार पॅलेस अपार्टमेंट	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटर्स यांनी सादर रिपोर्ट नुसार व त्यातील निष्कर्ष लक्षात घेता सदर इमारत धोकादायक असून सी-२ए (इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे.

WARD G		
SR NO	BUILDING NAME	TAC RESULT
१	बिल्डींग नं.०६	सदर इमारतीचे दोन्ही AUDITORS यांनी सादर केलेले रिपोर्ट्स व त्यातील निष्कर्ष लक्ष्यात घेता व पाहणी करताना आढळून आलेल्या बाबी लक्ष्यात घेता, तांत्रिक सल्लागार समितीच्या एकमताने असे ठरविण्यात येते की सदर इमारत <u>सी १</u> (अतिधोकादायक) या प्रवर्गात येते.

WARD H		
SR NO	BUILDING NAME	TAC RESULT
१	अरुणोदय को.ऑ.हौ.सो.लि.	सदर इमारतीमधील आर.सी.सी. कॉंक्रीटची ताकद अत्यल्प असून स्टील गंजलेले असण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, इमारतीचा मूळ संरचनात्मक ढाचा मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाला आहे व तो आर्थिकदृष्ट्या दुरुस्तीच्या पलीकडे आहे. म्हणून तांत्रिक सल्लागार समितीच्या एकमताने असे ठरविण्यात येते की, अरुणोदय को.ऑ.हौ.सो.लि. इमारत C-१ (अतिधोकादायक) प्रवर्गात घोषित करण्यात येत आहे.
२	के.टी.चाळी	सदर इमारतीमधील विविध चाचणी निष्कर्ष पाहता सर्व चाचण्याचे अहवाल पाहता तांत्रिक सल्लागार समितीच्या एकमताने असे ठरविण्यात येते की, के.टी.चाळ C-१ (अतिधोकादायक) प्रवर्गात घोषित करण्यात येत आहे.
३	पंचवटी अपार्टमेंट	सदर इमारतीमधील विविध चाचणी निष्कर्ष पाहता सर्व चाचण्याचे अहवाल पाहता तांत्रिक सल्लागार समितीच्या एकमताने असे ठरविण्यात येते की, पंचवटी अपार्टमेंट इमारत सी २-ए (इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे) प्रवर्गात घोषित करण्यात येत आहे.
४	हाऊस ऑफ अग्रेस विक्टर	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटनुसार सदर मिळकत / बांधकाम धोकादायक असून सी-१. (अती धोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे

WARD I		
SR NO	BUILDING NAME	TAC RESULT
१	अवदुत वर्तक	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटर्स यांनी सादर रिपोर्ट नुसार व त्यातील निष्कर्ष लक्षात घेता सदर अवदुत वर्तक चाळ सी-२ए (इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे
२	हवाबाई चाळ	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटर्स यांनी सादर रिपोर्ट नुसार व त्यातील निष्कर्ष लक्षात घेता सदर हवाबाई चाळ सी2-ए (इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे
३	श्री. दुर्योधन जगन्नाथ म्हात्रे	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटर्स यांनी सादर रिपोर्ट नुसार व त्यातील निष्कर्ष लक्षात घेता सदर श्री. दुर्योधन जगन्नाथ म्हात्रे चाळ सी-२ए (इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे.
४	साई कृपा इमारत	तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी व ऑडीटर्स यांनी सादर रिपोर्ट नुसार व त्यातील निष्कर्ष लक्षात घेता सदर साई कृपा इमारत धोकादायक असून सी -१ (अती धोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे) प्रवर्गामध्ये येत असल्याचा समितीचा अभिप्राय आहे.